

Urząd Miejski w Łomiankach

https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/9,Sytuacja-przy-wale-przeciwpowodziowym.html
23.04.2024, 14:28

Sytuacja przy wale przeciwpowodziowym

Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, poziom wody na Wiśle w okolicach Warszawy wykazuje tendencję spadkową. ..

Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, poziom wody na Wiśle w okolicach Warszawy wykazuje tendencję spadkową. W górnym biegu Wisły nie ma stanu zagrożenia. W Łomiankach, odśnieżona została droga dojazdowa do wału przeciwpowodziowego na wysokości śluzy. Stan rzeki jest stale monitorowany przez Straż Miejską. Ok. 12.00 wynosił on 220 cm, a woda nie doszła do podstawy wału. W tej chwili nie ma realnego zagrożenia dla mieszkańców. O wszelkich zmianach sytuacji mieszkańcy gminy Łomianki, będą informowani na bieżąco. rzecznik prasowy UM



Wodowskaz przy śluzie w okolicach J. Dziekanowskiego 4.01.2011 g.12.00

[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)